



G3-1500 DIGITALE TASCHENWAAGE

Die Hornady® G3-1500 Digitale Taschenwaage ist eine tragbare und präzise Waage. Sie verfügt über ein großes, gut ablesbares, hintergrundbeleuchtetes Display und lässt sich schnell einrichten und kalibrieren. Die Präzisions-Wägezelle gewährleistet eine Genauigkeit von 1/10 Grain bis 500 Grain bei einem maximalen Referenzmesswert von 1.500 Grain.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Bitte lesen und verstehen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bei Fragen zur Verwendung der G3-1500 Digitalen Taschenwaage wenden Sie sich an den Hornady-Kundendienst unter 1-800-338-3220.

- Die internen Komponenten sind sehr empfindlich. Das Gerät nicht schütteln, fallen lassen oder überlasten.
- Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt, da es sich um ein empfindliches Messinstrument handelt.

TASTENFELD-FUNKTIONEN

ON/OFF (*mechanische Taste*) – Tippen zum Einschalten. Drei Sekunden gedrückt halten zum Ausschalten.

ZERO – Tippen, um die Waage auf Null zu setzen.

UNITS/CAL – Tippen, um die Maßeinheit auszuwählen: **Grain** (gn), **Gramm** (g), **Unzen** (oz) oder **Karat** (ct). Taste gedrückt halten, um die Kalibrierung aufzurufen.

UNITS/CAL + ON/OFF (*mechanische Taste*) – Gedrückt halten, um weitere Funktionseinstellungen aufzurufen.

UNITS/CAL – Tippen, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

ZERO – Tippen, um den Einstellungsparameter zu ändern.

BAT – Zeigt den aktuellen Ladezustand der AAA-Batterien an.

- „BAT - - -“ = Spannung > 2,8 V
- „BAT - -“ = Spannung > 2,6 V
- „BAT -“ = Spannung > 2,5 V
- „BAT LO“ = Spannung < 2,5 V

BL – Zeigt die Hintergrundbeleuchtungseinstellung an.

- „BL AUTO“ = Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.
- „BL ON“ = Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet (*Standardeinstellung*)
- „BL OFF“ = Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet

SLP – Zeigt an, nach wie vielen Sekunden Inaktivität sich das Gerät automatisch ausschaltet.

- 0s, 30s, 60s, 90s, 120s (*Standard*), 150s, 180s



STROMVERSORGUNG

Zwei AAA-Batterien (*nicht im Lieferumfang enthalten*)

KALIBRIERUNG

- Für optimale Leistung das Gerät einschalten und 5–15 Minuten aufwärmen lassen.
- Sicherstellen, dass die Pulverschale entfernt und die Stahl-Waagschale leer ist.
- Die Taste **UNITS/CAL** drei Sekunden lang drücken, bis das Gerät „**CAL ---**“ anzeigt.
- Wenn 10,00 g blinkt, das 10-g-Gewicht mittig auf die Waagschale legen. Das Gerät zeigt während der Kalibrierung des 10-g-Gewichts „---“ an.
- Wenn 10,00 g erneut erscheint, das Gewicht entfernen. Nach der Kalibrierung zeigt das Gerät kurz „**PASS**“ an, bevor es zum normalen Betrieb zurückkehrt.



TIPPS ZUR LEISTUNGSVERBESSERUNG

- 1 Temperaturschwankungen, selbst wenige Grad, können die Waagewerte beeinflussen. Die Waage kann sofort verwendet werden, optimale Leistung wird jedoch erst nach einer Aufwärmzeit von 5–15 Minuten erreicht.
- 2 Die Waage im Betrieb stets auf eine flache, ebene und stabile Oberfläche stellen.
- 3 Elektrische Störungen können die Waagewerte beeinflussen. Andere elektronische Geräte (Steckdosenleisten, Motoren, Radios, Telefone usw.) während des Betriebs von der Waage fernhalten.
- 4 Die Waage keinem Luftzug von Ventilator, Klimaanlage, Heizung oder offenem Fenster aussetzen.

GARANTIE

Die Hornady G3-1500 Digitale Taschenwaage ist ein hochempfindliches Instrument, das zur Erhaltung der Garantie ausschließlich von einem werksqualifizierten Techniker repariert und gewartet werden darf.

Hornady Manufacturing garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, dass Ihre G3-1500 Digitale Taschenwaage frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch normale Abnutzung, Unfälle, Missbrauch oder unsachgemäße Pflege und Wartung entstehen. Bitte kontaktieren Sie Hornady Manufacturing unter 1-800-338-3220 für Service- oder Garantieinformationen. Die Garantie erlischt, wenn die Versiegelung auf der Unterseite des Geräts manipuliert wurde.



P.O. Box 1848, Grand Island, Nebraska 68802-1848

308-382-1390 • 800-338-3220 • Fax: 308-382-5761

hornady.com/contact